

LISTA DE REFERÊNCIAS DE OBRAS EFECTUADAS

ALEMANHA

Obra: Banco Stadtsparkasse Ludwigshafen

Localidade: Ludwigshafen

Descrição: Remoção e saneamento de amianto flocado (crocidolite)

Obra: Aeroporto Militar de Spangdahlem, Edifícios 130 – 139, Exército dos EUA

Localidade: Spangdahlem

Descrição: Remoção de colas, tubagens e revestimentos contendo amianto

Obra: Complexo Habitacional em Bitburg, Exército dos EUA

Localidade: Bitburg

Descrição: Remoção de colas e condutas com amianto

Obra: Instituto Superior Técnico de Trier, Edifícios A e C

Localidade: Trier

Descrição: Remoção de amianto flocado (crocidolite) e coberturas de fibrocimento (crisótilo)

Obra: Edifício para Demolição em Saarlouis

Localidade: Saarlouis

Descrição: Remoção de amianto flocado (crocidolite) em tectos falsos e isolamentos

Obra: Armazém C&A

Localidade: Berlim

Descrição: Remoção de diversos tipos de amianto

Obra: Ex-Complexo Habitacional do Exército dos EUA - Cooperativa de habitação (92 blocos de 6 andares)

Localidade: Karlsruhe-Nordstadt

Descrição: Remoção de colas e juntas de canalizações com amianto

Obra: Siderurgia de Voelklingen

Localidade: Saarstahl

Descrição: Remoção de isolamentos com amianto em tubagens e fornos



Obra: Banco Kreissparkasse Dillingen
Localidade: Dillingen
Descrição: Remoção de amianto flocado (crocidolite)

Obra: Telekom Alemã
Localidade: Steinen
Descrição: Remoção de materiais contendo amianto

Obra: Central a Carvão de Ensdorf (V.S.E.)
Localidade: Saarlouis - Ensdorf
Descrição: Remoção de materiais contendo amianto

Obra: Fundação de Dillingen
Localidade: Dillingen
Descrição: Desmontagem de isolamentos contendo amianto (amosite)

Obra: S.R. - Televisão de Saarland
Localidade: Saarbruecken
Descrição: Remoção e saneamento de amianto (crocidolite)

Obra: Base Aérea de Ramstein, Exercito dos EUA
Localidade: Ramstein
Descrição: Remoção de coberturas contendo amianto

LUXEMBURGO

Obra: Correios do Luxemburgo “LuxPost”

Localidade: Luxembourg City

Descrição: Remoção de amianto flocado (crocidolite)

Obra: Escola Secundária de Bonnevoie

Localidade: Luxembourg City

Descrição: Remoção de coberturas de fibrocimento (crisólito)

Obra: Tribunal da Relação do Luxemburgo

Localidade: Luxembourg City

Descrição: Remoção de amianto flocado (crocidolite)

Obra: Fábrica da Du-pont (1ª fase)

Localidade: Marnach - Luxembourg

Descrição: Remoção de juntas e revestimentos contendo amianto

FRANÇA

Obra: Prédios de Habitação Social – OPAC

Localidade: Fontaine au Loup

Descrição: Remoção de coberturas e fachadas de fibrocimento (crisótilo)

Obra: Minas de Potássio da Alsácia “Mine Marie Louise”, Demolições Ferrari S.A.

Localidade: Staffelfelden

Descrição: Remoção de coberturas de fibrocimento (crisótilo) a altura elevada (45 metros)

Obra: Hospital de Marie Madeleine

Localidade: Forbach

Descrição: Remoção de colas e revestimentos com amianto

Obra: Instalações Militares Caserne Reffye

Localidade: Epinal

Descrição: Remoção de coberturas de fibrocimento (crisótilo)

Obra: Fábrica da Kodak

Localidade: Croissy Beauburg

Descrição: Remoção de fachadas de fibrocimento (crisótilo)

Obra: Escola Secundária “Gymnase E. Vaillant”

Localidade: Gennevillies

Descrição: Remoção do pavimento com cola com amianto do pavilhão gimno-desportivo

Obra: Hospital de Saint Jacques

Localidade: Dieuze

Descrição: Remoção de amianto em pavimentos e tectos falsos

Obra: Escola secundária “Lycée Blaise Pascal”

Localidade: Colmar

Descrição: Remoção de pavimentos com cola com amianto

Obra: Edifício Safir

Localidade: Metz

Descrição: Remoção de amianto flocado (crocidolite)



Obra: Fábrica Lemire
Localidade: Saint Avold
Descrição: Remoção de revestimentos com amianto

Obra: Transportes de Strasbourg
Localidade: Strasbourg
Descrição: Remoção de poeiras de amianto provenientes de incêndio

Obra: Minas de Potássio da Alsácia "Mine Marie Louise"(2ª fase)
Localidade: Staffelfelden
Descrição: Remoção de coberturas de fibrocimento (crisótilo) a altura elevada (45 metros)

Obra: Hospital de St. Dizier
Localidade: St. Dizier
Descrição: Remoção de amianto flocado (crocidolite)

Cliente: Setlinings – Rio Tinto Alcan
Descrição: Remoção de juntas e isolamentos de amianto e fibras cerâmicas refractárias no forno de Alumimium
Localidade: Dunkerque - França

Cliente: Ecoenergy
Descrição: Remoção de amianto em Gennevilliers
Localidade: França

PORTUGAL

Cliente: Colgate Palmolive, S.A.

Descrição: Remoção de cobertura em fibrocimento contendo amianto

Localidade: Alverca

Cliente: Fundação Calouste Gulbenkian

Descrição: Remoção de armações de madeira com isolamento de amianto

Localidade: Lisboa

Cliente: Ministério das Finanças – D.G.C.I. – Edifício do I.V.A.

Descrição: Remoção de cobertura em fibrocimento contendo amianto

Localidade: Lisboa

Cliente: Instituto do Emprego e Formação Profissional - Centro de Formação Profissional de Braga.

Descrição: Remoção de cobertura em fibrocimento contendo amianto

Localidade: Braga

Cliente: ITI – Soc. de Investimentos da Ilha da Madeira, S.A.

Descrição: Pestana Casino Park Hotel - Remoção de isolamento e flocagem de amianto

Localidade: Funchal / Madeira

Cliente: Rede Ferroviária Nacional Refer, E.P – “Estação de Comboios da Régua”

Descrição: Remoção de chapas de fibrocimento contendo amianto

Localidade: Régua

Cliente: CIN- Corporação Industrial do Norte

Descrição: Remoção de isolamentos de amianto numa caldeira

Localidade: Maia

Cliente: Chemetall S.A. – Sucursal em Portugal

Descrição: Remoção de chapas de fibrocimento

Localidade: Mem Martins

Cliente: José Pais Alves Ribeiro

Descrição: Remoção de flocagem de amianto

Localidade: Colares / Sintra



Cliente: M.A. Sobral da Costa

Descrição : EUROMINAS - Remoção de chapas de fibrocimento

Localidade: Setúbal

Cliente: Batistas S.A.

Descrição: Remoção de Amianto Navios UAM 302 e UAM 303

Localidade: Barreiro

Cliente: Fundor – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

Descrição: Remoção de isolamento e flocagem de amianto no Hotel Estoril Sol

Localidade: Cascais

Cliente: BP Portugal

Descrição: Remoção de juntas com amianto e de telhas de fibrocimento

Localidade: Faro

Cliente: Bloco SA

Descrição: Siemens, S.A. - Remoção de fibrocimento e chapas de isolamento com amianto

Localidade: Sabugo / Sintra

Cliente: MILUPA, S.A.

Descrição: Remoção de Chapas de Fibrocimento e Lã de Isolamento Térmico com Amianto.

Localidade: Carnaxide

Cliente: Câmara Municipal de Loures

Descrição: Clube de St. António dos Cavaleiros – Remoção de Coberturas de fibrocimento

Localidade: Loures

Cliente: Assembleia da República

Descrição: Remoção de chapas de fibrocimento

Localidade : Lisboa

Cliente : Biblioteca Nacional

Descrição : Remoção de Flocagem de Amianto

Localidade: Lisboa

Cliente: CP – Caminhos de Ferro Portugueses, EP

Descrição: Locomotiva série 1400 – Remoção de Painéis Isolantes com Amianto

Localidade: Barreiro



Cliente: Fundação Calouste Gulbenkian

Descrição: Remoção de chapas de fibrocimento na sala de ventilação do Museu

Localidade: Lisboa

Cliente: ABBOTT – Portuguesa

Descrição: Descontaminação das Instalações

Localidade: Alfragide

Cliente: Ministério da Defesa Nacional- Exército

Descrição: Remoção de filtros de amianto no Regimento de Engenharia n.º1

Localidade: Pontinha – Lisboa

Cliente: Kraft

Descrição: Remoção de telhas de Fibrocimento

Localidade: Mem – Martins

Cliente: Marinha – Direcção de Navios

Descrição: Trabalhos de Remoção, Reparação e Encapsulamento de Materiais Diversos contendo Amianto - NRP BÉRRIO

Localidade: Alfeite

Cliente: Casino da Madeira

Descrição: Remoção de flocagem de Amianto

Localidade: Funchal

Cliente: CP – Caminhos de Ferro

Descrição: Remoção de painéis Isolantes de Amianto em locomotivas serie 1 400 na EMEF

Localidade: Barreiro

Cliente: SPIE

Descrição: Remoção de placas de Fibrocimento com Amianto no Edifício 54 da TAP

Localidade: Portela

Cliente: João Araújo Vicêncio

Descrição: Remoção cobertura fibrocimento na Sala das turbinas – Petrogal – Refinaria de Sines

Localidade: Sines



Cliente: Brisa

Descrição: Remoção / limpeza de destroços de materiais contendo amianto causados pelo incêndio.

Localidade: Maia

Cliente: EMEF – Manutenção Norte

Descrição: Remoção de Painéis Isolantes de Amianto em Locomotivas Serie 1400 da CP.

Localidade: Porto - Contumil

Cliente: Mota-Engil

Descrição: Remoção de Cobertura em Chapas de Fibrocimento no Metro Sul do Tejo

Localidade: Cacilhas

Cliente: Bayer CropScience Portugal

Descrição: Remoção de Cobertura em Chapas de Fibrocimento eliminação de materiais com Amianto nas Instalações do Cacém

Localidade: Cacém

Cliente: Fucoli

Descrição: Remoção de Cobertura em Chapas de Fibrocimento nas instalações da Fucoli

Localidade: Coimbra

Cliente: Cobeng

Descrição: Remoção de Cobertura em Chapas de Fibrocimento Faculdade de Motricidade Humana

Localidade: Lisboa

Cliente: Gulbenkian

Descrição: Remoção de armações de madeira com isolamento de amianto na Fund. Calouste Gulbenkian.

Localidade: Lisboa

Cliente: Sanitana

Descrição: Remoção Cobertura em Chapas de Fibrocimento nas instalações da Sanitana

Localidade: Anadia

Cliente: Iberian Salads

Descrição: Remoção de chapas de fibrocimento nas instalações da Iberian Salads

Localidade: Odemira



Cliente: Igespar

Descrição: Remoção Fibrocimento no Antigo Convento Santíssimo Sacramento

Localidade: Lisboa

Cliente: Tabaqueira

Descrição: Remoção de Pavimento vinílico e Cola com Amianto no Ginásio do Jardim de Infância

Localidade: Sintra

Cliente: Polisuper

Descrição: Remoção de chapas de fibrocimento

Localidade: Cabra Figa

Cliente: Brera

Descrição: Remoção de fibrocimento na rua do Vale Formoso de cima 175 A (pátio) em Lisboa.

Localidade: Lisboa

Cliente: Fergrupo

Descrição: Remoção de fibrocimento na estação de comboios da Vila Franca de Xira

Localidade: Vila Franca de Xira

Cliente: Mota – Engil

Descrição: Remoção de cobertura de fibrocimento de um pavilhão na Esc. Sec. Eça de Queirós

Localidade: Lisboa

Cliente: Mota – Engil

Descrição: Remoção de cobertura de fibrocimento em pavilhões na Escola secundária de Benavente

Localidade: Benavente

Cliente: Mota – Engil

Descrição: Remoção de cobertura em fibrocimento em pavilhões e telheiros na Escola Secundária Pedro Alexandrino – Odivelas

Localidade: Odivelas

Cliente: CIN - Corporação Industrial Norte, S.A.

Descrição: Remoção de cobertura em chapas de fibrocimento na CIN – Maia

Localidade: Maia

Cliente: Direcção Geral de Finanças de Évora

Descrição: Remoção de Chapas de Fibrocimento do Edifício das Actuais Instalações da DF de Évora

Localidade: Évora



Cliente: Galp energia

Descrição: Substituição de material com amianto - Porto Brandão

Localidade: Porto Brandão

Cliente: Engibuilt

Descrição: Trabalhos de Remoção, Descontaminação e Limpeza de Materiais Diversos Contendo Amianto – EDP – Boavista

Localidade: Lisboa

Cliente: Cartifer

Descrição: Remoção de Chapas em Fibrocimento - CRIL - Buraca – Pontinha

Localidade: Amadora

Cliente: Biblioteca Nacional de Lisboa

Descrição: Remoção de Isolamentos Térmicos com Amianto na Biblioteca Nacional

Localidade: Lisboa

Cliente: SIM III – Siemens Manindústria – Serviços de Manutenção, A.C.E.

Descrição: Remoção de Chapas de Fibrocimento Onduladas

Localidade: Corroios

Cliente: Tudor

Descrição: Remoção de fibrocimento no revestimento de estufas de secagem nas Baterias Groe.

Localidade: Castanheira do Ribatejo – Zona Industrial

Cliente: PMJ – Construções Lda

Descrição: Remoção de chapas de fibrocimento – Beneficiação da Fachada Sul da Área Tecnológica de Caldeiraria de Tubos e da Fachada Norte da Divisão de Mecânica - Arsenal Alfeite

Localidade: Almada

Cliente: Alstom – Portugal SA

Descrição: Montagem de Confinamento em torno do “ROTOR” na sala de Turbinas da Central Termo Eléctrica de Setúbal – POWER ALSTOM.

Localidade: Setúbal

Cliente: CP – Caminhos de Ferro

Descrição: Remoção de painéis Isolantes de amianto em duas locomotivas da série 1400 nas Oficinas da EMEF do Barreiro – 3ª fase

Localidade: Barreiro



Cliente: PEGOP

Descrição: Remoção de tubagem de fibrocimento com amianto na Central Eléctrica do Pego

Localidade: Pego

Cliente: Ministério da Defesa Nacional – Marinha – Direcção de Navios

Descrição: Remoção de materiais contendo amianto do Sistema Geral de Incêndios do NRP Bérrio

Localidade: Almada

Cliente: Tudor – Exide Technologies

Descrição: Remoção de cobertura em chapas de fibrocimento com amianto na Tudor- fábrica de baterias GROE – Exide Technologies

Localidade: Castanheira do Ribatejo

Cliente: Engibuilt

Descrição: Remoção de chapas de fibrocimento num posto de seccionamento na EDP Sede Faro

Localidade: Faro

Cliente: Imobiliária das Amoreiras SA

Descrição: Remoção de chapas de fibrocimento em terreno na Estrada de Moscavide, nºs 17 e 19

Localidade: Lisboa

Cliente: Martifer

Descrição: Remoção de chapas de fibrocimento na Escola Francisco de Arruda na Ajuda

Localidade: Lisboa

Cliente: Unicer SA

Descrição: Remoção de materiais contendo amianto nas instalações fabris da Unicer

Localidade: Loulé

Cliente: Troiaresort - Investimentos Turísticos, SA

Descrição: Remoção de Placas de Fibrocimento do Tecto Falso de uma Cobertura nas Ruínas Romanas de Tróia

Localidade: Tróia

Cliente: World Cruises Agency

Descrição: Remoção de Materiais Contendo Amianto no navio “Arion”

Localidade: Toulon ↔ Lisboa



Cliente: EMEF

Descrição: Remoção do painel isolante frontal em locomotiva da série 1400 (1435) na EMEF

Localidade: Barreiro

Cliente: Instituto Politécnico de Leiria

Descrição: Remoção de fachadas em fibrocimento na Escola Superior de Educação e de Ciências Sociais

Localidade: Leiria

Cliente: Almina, Minas do Alentejo SA / Pirites Alentejanas

Descrição: Remoção de cobertura de fibrocimento nas Oficinas de Feitais

Localidade: Aljustrel

Cliente: Olca Construções

Descrição: Remoção de Cobertura em Chapas de Fibrocimento no Hospital Dr. Nélcio Mendonça

Localidade: Funchal

Cliente: Edivimeã

Descrição: Remoção de Fibrocimento na FCSH da Universidade Nova de Lisboa

Localidade: Lisboa

Cliente: HCI/ Alves Ribeiro

Descrição: Remoção de Coberturas em Chapas de Fibrocimento na Escola Pedro de Santarém em Benfica – 2ª fase

Localidade: Lisboa

Cliente: Dalkia, Energia e Serviços SA

Descrição: Remoção de tampas de oco de construção em fibrocimento na R. Barata Salgueiro

Localidade: Lisboa

Cliente: Britalar

Descrição: Remoção de fibrocimento, de isolamentos de amianto e de terras contaminadas com amianto no Cine-Teatro Capitólio

Localidade: Lisboa

Cliente: Batistas S.A.

Descrição: Remoção de Amianto no Navio Skif

Localidade: Alhos Vedros



Cliente: EMEF

Descrição: Remoção de painéis isolantes de amianto em locomotiva da Série 1400 (1408)

Localidade: Barreiro

Cliente: Centro Comercial Colombo - SONAE

Descrição: Remoção de Juntas de Conduatas e outras infra-estruturas com Mastique com amianto nos Postos de Transformação 2 e 4 e no interior da Torre Ocidente

Localidade: Lisboa

Cliente: Centro Comercial Colombo - SONAE

Descrição: Remoção de juntas de mastique com amianto no PT 6 da Torre Oriente

Localidade: Lisboa

Cliente: Olca Construções

Descrição: Remoção de Coberturas em Chapas de Fibrocimento no Infantário “O Sapatinho”

Localidade: Funchal

Cliente: Urbimega

Descrição: Remoção de fibrocimento na Unidade de Oncologia do Hospital do Barreiro

Localidade: Barreiro

Cliente: Constarte

Descrição: Remoção de Fibrocimento na Unidade de Cuidados Integrados Continuados da SCMB

Localidade: Barreiro

Cliente: Engibuilt

Descrição: Remoção de Fibrocimento na subestação da EDP em Ferreira do Alentejo

Localidade: Ferreira do Alentejo

Cliente: Engibuilt

Descrição: Remoção de Coberturas em Chapas de Fibrocimento na subestação da EDP de Aljustrel

Localidade: Aljustrel

Cliente: Sociedade de Construções Primos, SA

Descrição: Remoção de Coberturas em Chapas de Fibrocimento na Escola Cruz de Carvalho

Localidade: Funchal



Cliente: Sociedade de Construções Primos, SA

Descrição: Remoção de Coberturas em Chapas de Fibrocimento na Escola do Pedregal

Localidade: Câmara de Lobos

Cliente: Construções Miguel Viveiros II

Descrição: Remoção de Coberturas em Chapas de Fibrocimento na Escola Ribeiro Domingos Dias

Localidade: Funchal

Cliente: Betofreitas

Descrição: Remoção de Coberturas em Chapas de Fibrocimento em edifício sito no B° da Nazaré

Localidade: Funchal

Cliente: Edimade

Descrição: Remoção de Coberturas em Chapas de Fibrocimento na Escola Angelo Augusto da Silva

Localidade: Funchal

Cliente: Batistas, Reciclagem de Sucatas SA

Descrição: Remoção de amianto nos navios Aveiro, Pioneiro e Ilha de S. Jorge

Localidade: Alhos Vedros

Cliente: Batistas, Reciclagem de Sucatas SA

Descrição: Remoção de amianto no navio Patrulha Conene P1141

Localidade: Alhos Vedros

Cliente: CJG

Descrição: Remoção de tubagem de fibrocimento no interior e no exterior das instalações da Assembleia da República

Localidade: Lisboa

Cliente: EMEF

Descrição: Remoção de painéis de isolamento de amianto em locomotivas da série 1400 (1429 e 1463) no Parque Oficial do Barreiro

Localidade: Barreiro

Cliente: PMJ Construções, Lda

Descrição: Remoção de chapas de fibrocimento em instalações da EDP em S. Sebastião

Localidade: Setúbal



Cliente: HCI

Descrição: Remoção de painéis de fibrocimento no interior das instalações do Banco de Portugal

Localidade: Lisboa

Cliente: CJG

Descrição: Remoção de chapas de fibrocimento no IEPF de Loures

Localidade: Loures

Cliente: World Cruises Agency

Descrição: Remoção de materiais contendo amianto no Pacote Funchal

Localidade: Lisboa

Cliente: Instituto Superior Técnico

Descrição: Remoção de cobertura de fibrocimento no Instituto Superior Técnico

Localidade: Lisboa

Cliente: Mota-Engil

Descrição: Remoção de cobertura de fibrocimento nas antigas instalações do Bingo do Sporting

Localidade: Lisboa

Cliente: Demotri

Descrição: Remoção de cobertura de fibrocimento nas instalações da Sotancro

Localidade: Amadora

Cliente: CIN

Descrição: Remoção de fibrocimento nas instalações da CIN

Localidade: Maia

Cliente: Ramos Catarino

Descrição: Remoção de fibrocimento na subestação da EDP da Guarda

Localidade: Guarda

Cliente: Camacho & Diogo

Descrição: Remoção de fibrocimento no Edifício de Mecânica de Rochas da Somincor

Localidade: Neves Corvo, Castro Verde

Cliente: Batistas SA

Descrição: Remoção de materiais contendo amianto nos navios Wigry, Sea Falcon e Aron

Localidade: Alhos Vedros



Cliente: Constarte

Descrição: Remoção de fibrocimento nos Salesianos de Manique

Localidade: Manique

Cliente: Sintimex

Descrição: Remoção de fibrocimento nas instalações da Saint-Gobain Sekurit Portugal

Localidade: Santa Iria de Azóia

Cliente: Recifemetal

Descrição: Remoção de amianto na Central Termoelétrica do Barreiro

Localidade: Lavradio

Cliente: Renascimento

Descrição: Remoção de fibrocimento no Centro de Produção da EDP de Sines

Localidade: São Torpes

Cliente: Batistas, SA

Descrição: Remoção de amianto no cargueiro “Eiffelmoon”

Localidade: Alhos Vedros

Cliente: Recifemetal

Descrição: Remoção de amianto na Fábrica da Ureia da Amoníacos de Portugal

Localidade: Barreiro

Cliente: EMEF, SA

Descrição: Remoção de painéis de isolamento de amianto na locomotiva 1415

Localidade: Barreiro

Cliente: MJS, Lda

Descrição: Remoção de chapas de fibrocimento nas instalações da OGMA

Localidade: Alverca

Cliente: Imocastro

Descrição: Remoção de fibrocimento na Somincor

Localidade: Neves Corvo

Cliente: Repsol Polímeros SA

Descrição: Remoção de amianto em equipamentos e instalações do complexo petro-químico

Localidade: Sines



Cliente: Constarte

Descrição: Remoção de fibrocimento na Escola Salesiana do Estoril

Localidade: Estoril

Cliente: Bisel Técnica

Descrição: Remoção de fibrocimento no Estado Maior General das Forças Armadas

Localidade: Lisboa

Cliente: Batistas SA

Descrição: Remoção de amianto em locomotivas série 1800

Localidade: Barreiro

Cliente: RTP

Descrição: Remoção de isolamentos de amianto em rádios da reserva visitável e da reserva técnica do núcleo rádio do museu da RTP

Localidade: Lisboa

Cliente: Arfus SA

Descrição: Remoção de fibrocimento nas instalações da Base Naval de Lisboa

Localidade: Alfeite

Cliente: Repsol Polímeros SA

Descrição: Remoção de isolamentos de amianto na conduta do gerador de emergência do PEBD

Localidade: Sines

Cliente: Batistas SA

Descrição: Remoção de amianto no navio Hermenegildo Capelo

Localidade: Doca Seca de Alhos Vedros

Cliente: Batistas SA

Descrição: Remoção de amianto nos navios Hermenegildo Capelo e Almeida Carvalho

Localidade: Doca Seca de Alhos Vedros

Cliente: Batistas SA

Descrição: Remoção de fibrocimento nas instalações da Portucel

Localidade: Setúbal



Cliente: Viana Decon

Descrição: Remoção de isolamentos de amianto no Pacote Arion

Localidade: Doca Santa Apolónia

Cliente: Viana Decon

Descrição: Remoção de isolamentos de amianto no Pacote Funchal

Localidade: Cais da Matinha

Cliente: Despe Itália

Descrição: Remoção de isolamentos de amianto nas instalações da Merck, Sharp & Dohme

Localidade: Cacém

Cliente: Batistas SA

Descrição: Remoção de isolamentos de amianto na Corveta Honório Barreto

Localidade: Doca Seca de Alhos Vedros

Cliente: Demotri, SA

Descrição: Remoção de fibrocimento no Convento de Jesus

Localidade: Setubal

Cliente: Azurmetal, Lda

Descrição: Remoção de fibrocimento na Peugeot – Citroen Automóveis Portugal

Localidade: Mangualde

Cliente: GDF SUEZ, SA

Descrição: Remoção de amianto, na Avenida da Liberdade, nº 249

Localidade: Lisboa

Cliente: Termiso

Descrição: Remoção de fibrocimento nas instalações do CAIMA

Localidade: Constância

Cliente: Repsol, SA

Descrição: Avaliação de coberturas de fibrocimento, nas instalações da Repsol

Localidade: Sines

Cliente: SCMA – M/V Funchal

Descrição: Remoção de amianto no Navio Funchal

Localidade: Lisboa



Cliente: VIANA DECON

Descrição: Remoção de amianto no Navio Funchal

Localidade: Lisboa

Cliente: Weber Saint-Gobain Portugal S.A.

Descrição: Remoção de fibrocimento nas instalações da Weber Saint-Gobain Portugal S.A.

Localidade: Avelar - Ansião

Cliente: Camacho & Diogo, Lda.

Descrição: Remoção de fibrocimento nas Minas de Neves Corvo

Localidade: Minas de Neves Corvo – Castro Verde

Cliente: A. Baptista de Almeida

Descrição: Remoção de fibrocimento no Restaurante Portugália

Localidade: Belém - Lisboa

Cliente: Junta de Freguesia do Tramagal

Descrição: Remoção de fibrocimento no mercado do Tramagal

Localidade: Tramagal - Abrantes

Cliente: Demotri, S.A.

Descrição: Remoção de fibrocimento nas Instalações da Almina

Localidade: Aljustrel

Cliente: SPM – Construções Silvino Pedro Marques & Filhos

Descrição: Remoção de fibrocimento nos Terminais Marítimos do Tanquisado

Localidade: Setúbal

Cliente: CPCMS – Construção, Manutenção e Serviços, S.A.

Descrição: Remoção de fibrocimento nas instalações da Petrogal

Localidade: Sines

Cliente: Esindus, S.A

Descrição: Remoção de tubagem e chapas de fibrocimento nas Instalações da Repsol

Localidade: Sines

Cliente: Durpol – Construções S.A.

Descrição: Remoção de fibrocimento em armazém

Localidade: Amadora - Lisboa



Cliente: PMJ – Construções Lda.

Descrição: Remoção de fibrocimento no hangar 6 da TAP

Localidade: Aeroporto - Lisboa

Cliente: Novo Interior S.A

Descrição: Remoção de fibrocimento na CUF em Mem Martins

Localidade: Mem Martins – Lisboa

Cliente: Repsol Polímeros, S.A.

Descrição: Remoção de fibrocimento em 8 guaritas na Repsol

Localidade: Sines – Setúbal

Cliente: Pearl Cruises

Descrição: Colmatação e encapsulamento no Navio Funchal

Localidade: Lisboa

Cliente: Pearl Cruises

Descrição: Colmatação e encapsulamento no Navio Funchal

Localidade: Lisboa

Cliente: Mundicenter – Sociedade Imobiliária, S.A.

Descrição: Remoção de fibrocimento e lãs de isolamento na zona de Restauração do Amoreiras Shopping Center – FASE A

Localidade: Lisboa

Cliente: Gulbenkian

Descrição: Remoção de fibrocimento nas instalações da Gulbenkian

Localidade: Lisboa

Cliente: Anacom

Descrição: Remoção de fibrocimento nas instalações da Anacom

Localidade: Barcarena

Cliente: Obricafe – Construção Civil Unipessoal, Lda.

Descrição: Remoção de fibrocimento no Edifício CDRN (Porto de Setúbal)

Localidade: Setúbal

Cliente: Demotri, S.A

Descrição: Remoção de fibrocimento na APL em Santos

Localidade: Lisboa

Cliente: Demotri, S.A

Descrição: Remoção de fibrocimento nas instalações da CELCACIA

Localidade: Aveiro



Cliente: EMEF

Descrição: Remoção de isolamentos de amianto na locomotiva 1444

Localidade: Barreiro

Cliente: Demotri, S.A

Descrição: Remoção de coberturas e tubagens em fibrocimento e placas de amianto, nas Instalações da SOLVAY

Localidade: Póvoa de Santa Iria (Vila Franca de Xira)

Cliente: I.T.I, S.A.

Descrição: Remoção de fibrocimento no Pestana Casino Park

Localidade: Funchal - Madeira

Cliente: Pestana Management, S.A.

Descrição: Remoção de amianto no Pestana Casino Park

Localidade: Funchal - Madeira

Cliente: Pestana Management, S.A.

Descrição: Remoção de amianto no Madeira Beach Club (Carlton)

Localidade: Funchal - Madeira

Cliente: Construções de Ferreira Capelins, Lda.

Descrição: Remoção de fibrocimento na Cordoaria Nacional

Localidade: Lisboa



CABO VERDE

Cliente: Somague Engenharia/CVC – Construções Cabo Verde – Millennium Challenge

Descrição: Remoção de fibrocimento em pavilhões industriais no Porto da Cidade da Praia

Localidade: Cidade da Praia – Ilha de Santiago, Cabo Verde

SENEGAL

Cliente: Lisnave Internacional, SA

Descrição: Remoção de amianto na Draga “Hector”, em Dakarnave

Localidade: Dakar, Senegal

BÉLGICA

Obra: Embaixada dos EUA

Localidade: Bruxelas

Descrição: Remoção de amianto flocado (crocidolite)