



Certificado de Aparlho de Depressão (Extractor)

Nome INTERAMIANTO
Morada R.Mario Castelhano 42
C.P. & Local PT 2730-120 Barcarena
País Portugal

N.º do certificado P004616/1
Marca ADU3000
Tipo 280
Nº de série 61
Referência Herr Rui Silva

Débito volúmico	Valor da fábrica	Valor medido	Desvio	Bom	Imperfeito
	3000	2998	2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Aparelho de medida: Anémómetro tipo mP2308 Número de série 16603. Medição volumétrica conforme à norma do NKO-Nmi.

Ensaio rendimento	Antes do filtro	Depois do filtro	Rendimento de captação de $\geq 99,9978$	Resultado bom	Resultado Imperfeito
% Ensaio de poeira	2000	0,0017	99,9983	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Aparelho de medida: Fotómetro TDA-2G Número de série 11184. Medição de acordo com EN 1822

Eléctrico	Bom	Imperfeito	Não se aplica
Inspecção visual do cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspecção visual das tomadas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ensaio de comutação do cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspecção visual da passagem de cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Resultados da medição	Valor limite	Valor medido	Bom
Protecção da resistência de direcção	$\leq 0,30$ Ohm	01,12 Ohm	<input checked="" type="checkbox"/>
Resistência de isolamento	$\geq 0,50$ MOhm	310,0 MOhm	<input checked="" type="checkbox"/>
Corrente de fuga	≤ 7 mA	0,31 mA	<input checked="" type="checkbox"/>
Corrente diferencial	$\leq 3,50$ mA	0,19 mA	<input checked="" type="checkbox"/>

O equipamento foi inspecionado de acordo com NEN 3140 et NEN_EN50110-1

Aparelho de medida Secutest 0701 S			
Número de serie M45344823	<input checked="" type="radio"/>		
Número de serie M41651691	<input type="radio"/>		
Ensaio do funcionamento	Bom	Imperfeito	Não se aplica
Todos os interruptores funcionam	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Todos as lâmpadas de controlo funcionam	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O manômetro funciona	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vedantes de borracha	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Outras funções	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Data de inspecção	16-06-14
Data de próxima inspecção	15-06-15
Aparelho aprovado	<input checked="" type="checkbox"/>
Peças substituídas	
Nome e assinatura do técnico montador	S. Aholt

Asbestos Safety Technology

Belgium bvba

Harelbekestraat 97 B-8540 DEERLIJK

Tel 056 700 678 Fax 056 700 224

BTW BE 0431.364.344 - RBK Kortrijk

NPR 0431.364.344

Prüfung nach VDE 0702**Test conform VDE 0702****Inspection according to VDE 0702****Vérification selon la norme VDE 0702****Prova conforme a la norma VDE 0702****Revisión según normativa VDE 0702**

La norma española es el "Real Decreto 842/2002, de 2 de agostos del Reglamento electrotécnico para baja tensión"

P004816
16.06.2015

Gerät / apparat / device / appareil / apparecchio / aparato

UHG ADU 3000 (Interamianto)

Typ / type / tipo

280

Seriennr. / serial nr. / nr. de serie / nr. di serie

61

Das Gerät wurde mit einem Secutest-Prüfgerät auf folgende Punkte überprüft.

Het apparaat is m.b.v een Secutest getest.

This device was inspected by Secutest as follows.

L'appareil a été contrôlé par sytéme Secutest pour les points suivants.

Sono stati controllati i seguenti punti dell'apparecchio tramite un apparecchio di controllo Secutest.

El aparato ha sido revisado por el sistema de control Secutest.

Schutzleiterwiderstand
beschermingsweerstand
resistance protective conductor
résistance conducteur de protection
resistenza conduttore di protezione
resistencia conductor de protección
resistência de terra

RSL

Isolationswiderstand
isolatie weerstand
resistance isolation
perte électrique
resistenza d'isolamento
resistencia de aislamiento
resistência de isolamento

RISO

Ableitstrom
lekstroom
stray current
mise à la terre
deviazione della corrente
corriente de fuga
diferencia de potencial eléctrico

Kurzschlußtest
kortsluittest
short-circuit test
teste du court circuit
controllo di cortocircuito
control corto circuito
teste de curto-circuito

Sichtprüfung
visuele controle
visual inspection
test ponctuel
collaudo visivo
control visual

Funktionsprobe
funktietest
function test
test de fonctionnement
controllo del funzionamento
comp. Certifica(s) P004816
teste de funcionamento

Meßwerte / gemeten waarde /
measuring value / values mesurées /
valori misurazione / valores medición

Grenzwerte / limit values /
grenswaarde / values limite /
valori limite / valores límite

RSL	0,112	<0,300 Ohm
RISO	310,0	>1,000 MΩ
UISO	522	500 V
IEA	0,31	<3,500 mA
r I	0,19	<3,500 mA
ULN	202,7	253 V
Pmax	3.303	
LF		
Imax	15,61	

VDE 0702 bestanden / is o.k. / passed / réussie / superate / superado

Funktionstest bestanden / funkietest is o.k. / function test passed /
test de fonction réussie / prova di funzionamento superata /
comprobacion de funcionamiento superado

Sichtprüfung bestanden / visuele controle is o.k. / visual inspection
passed / contrôle visuel réussi / esame a vista superato / control
visual superado

Datum / date / data / fecha 20.06.2014

Prüfer / tester / gauger / interrogatuer / interrogatore / comprobador

Aholt