



Certificado de Sistema de Tratamento de Água

Nome INTERAMANTO
Morada R.Mario Castelhano 42
C.P. & Local PT 2730-120 Barcarena
País Portugal

N.º certificado	P004822
Marca	deconta
Tipo	422 D130L
N.º de serie	53
Referência	Herr Rui Silva

Ensaio do funcionamento	Bom	Imperfeito	Não se aplica
A bomba de águas usadas bombeia	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A bomba do chuveiro bombeia	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
As lâmpadas de controlo funcionam	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Os interruptores funcionam	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TA temperature está em conformidade com o valor pré-selecccionado	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O manómetro funciona	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Os vedantes de borracha estão em ordem	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autres fonctions en bon état	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pré-filtro de malha grossa 220 µ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pré-filtro de malha fina 5 µ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Filtro terminal 1 µ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Marcador do nível de amianto na caixa dos filtros	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Marcador do nível de amianto na bomba de águas usadas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eléctrico	Bom	Imperfeito	Não se aplica
Inspecção visual do cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspecção visual das tomadas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ensaio de comutação do cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspecção visual da passagem de cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Classe de segurança	Classe I	Classe II	Classe III
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Resultados da medição	Valor limite	Valor medido	Bom
Protecção da resistência de direcção	≤ 0,30 Ohm	0,053 Ohm	<input checked="" type="radio"/>
Resistência de isolamento	≥ 0,50 MΩ	310,0 MΩ	<input checked="" type="radio"/>
Corrente de fuga	≤ 7 mA	0,49 mA	<input checked="" type="radio"/>
Corrente diferencial	≤ 3,50 mA	0,60 mA	<input checked="" type="radio"/>
<i>O equipamento foi inspecionado de acordo com NEN 3140 et NEN_EN50110-1</i>			
Aparelho de medida Secutest 0701 S			
Número de serie M45344823	<input type="radio"/>		
Número de serie M41651691	<input type="radio"/>		
Data de inspecção	16-06-14		
Data de próxima inspecção	15-06-15		
Aparelho aprovado	<input checked="" type="checkbox"/>		
Peças substituídas			
Nome e assinatura do técnico montador	S. Aholt		
Asbestos Safety Technology Harelbekestraat 97 B-8540 DEERLIJK Tel 056 700 673 Fax 056 700 224 BTW BE 0431.964.344 - FNIR 0431.964.344			

Prüfung nach VDE 0702

Test conform VDE 0702

Inspection according to VDE 0702

Vérification selon la norme VDE 0702

Prova conforme a la norma VDE 0702

Revisión según normativa VDE 0702

La norma española es el "Real Decreto 842/2002, de 2 de agostos del Reglamento electrotécnico para baja tensión"

deconta

Gerät / apparatus / device / appareil / apparecchio / aparato

D 130 L (Interamianto)

Typ / type / tipo

422

Seriennr. / serial nr. / nr. de serie / nr. di serie

53

P004822
18.06.2014
15 de junio de 2014
2014-06-18

Das Gerät wurde mit einem Secutest-Prüfgerät auf folgende Punkte überprüft.

Het apparaat is m.b.v een Secutest getest.

This device was inspected by Secutest as follows.

L'appareil a été contrôlé par système Secutest pour les points suivants. P004822

Sono stati controllati i seguenti punti dell'apparecchio tramite un apparecchio di controllo Secutest.

El aparato ha sido revisado por el sistema de control Secutest.

Schutzleiterwiderstand
beschermingsweerstand
resistance protective conductor
résistance conducteur de protection
resistenza conduttore di protezione
resistencia conductor de protección
resistência de terra

RSL

Isolationswiderstand
isolatie weerstand
resistance isolation
perte électrique
resistenza d'isolamento
resistencia de aislamiento
resistência de isolamento

RISO

Ableitstrom
lekstroom
stray current
mise à la terre
deviazione della corrente
corriente de fuga
diferencia de potencial eléctrico

Kurzschlußtest
kortsluittest
short-circuit test
teste du court circuit
controllo di cortocircuito
control corto circuito
teste de curto-circuito

Sichtprüfung
visuele controle
visual inspection
test ponctuel
collaudo visivo
control visual

Funktionsprobe
funktietest
function test
test de fonctionnement
controllo del funzionamento
comprobación de funcionamiento
teste de funcionamento

Meßwerte / gemeten waarde /
measuring value / values mesurées /
valori misurazione / valores medición

RSL	0,053
RISO	310,0
UISO	521
IEA	0,49
r I	0,60
ULN	193,2
Pmax	2.825
LF	
I _{max}	15,25

Grenzwerte / limit values /
grenswaarde / values limite /
valori limite / valores limite

<0,300 Ohm
>1,000 MOhm
500 V
<3,500 mA
<3,500 mA
253 V

VDE 0702 bestanden / is o.k. / passed / réussie / superate / superado

Funktionstest bestanden / funkrietest is o.k. / function test passed /
test de fonction réussie / prova di funzionamento superata /
comprobacion de funcionamiento superado

Sichtprüfung bestanden / visuele controle is o.k. / visual inspection
passed / contrôle visuel réussi / esame a vista superato / control
visual superado

Datum / date / data / fecha 20.06.2014

Prüfer / tester / gauger / interrogatuer / interrogatore / comprobador

Aholt



P004822